



IZVJEŠĆE

broj: 01-0183-004/19

O OBAVLJENOM PREGLEDU DIZALA

NARUČITELJ:	UPRAVITELJ j.d.o.o. Osijek, Vijenac Gorana Zobundžije 16
LOKACIJA DIZALA:	Osijek, Sjenjak 28
UGRADITELJ:	Rade Končar
VRSTA DIZALA:	osobno električno dizalo
TVORNIČKI BROJ:	40-6559 - D1
IDENTIFIKACIJSKI BROJ:	D-00163
NOSIVOST DIZALA:	450 kg
NAZIVNA BRZINA:	1,0 m/s
VRSTA PREGLEDA:	Redovni
DATUM PREGLEDA:	24.01.2019.
DATUM IZDAVANJA IZVJEŠĆA:	28.01.2019
ODRŽAVATELJ:	KABAL-COMMERCE DIZALA d.o.o.

PRIMJENJENI PROPISI:

- Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi (NN br. 5/19)
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 5/10)
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08 i 33/10)
- Važeće hrvatske norme iz područja dizala

Redovni pregled dizala proveden je prema odredbama članka 6. stavka 6. Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi (NN br. 5/19). Obavljene su slijedeće provjere:

- provjera ispravnog djelovanja opreme za sigurnost i zaštitu
- provjera ispravnosti druge opreme koja bi mogla utjecati na sigurnost
- provjera da li su na dizalu nastale promjene koje mogu utjecati na sigurnost
- provjera da u okolini nisu nastale promjene koje mogu utjecati na sigurnost
- provjera da kod uporabe dizala ne dolazi do promjena koje mogu utjecati na sigurnost
- provjera da se na dizalu nalaze sve oznake i upute za uporabu, održavanje i spašavanje osoba iz dizala
- provjera da li su u knjigu odražavanja dizala upisane sve promjene nastale od posljednjeg redovnog pregleda
- provjera da li su od posljednjeg redovnog pregleda uklonjeni svi nedostaci prema izvješću o obavljenom pregledu

NALAZ:**NEDOSTACI:****ROK ZA OTKLANJANJE:**

- | | |
|---|------------------|
| 1. Elementi pogonskog stroja imaju veliku zračnost | siječanj - 2020. |
| 2. Nije instalirana govorna veza između kabine i strojarnice (visina dizanja iznad 30 m ili udaljene strojarnice hidrauličnih dizala) | siječanj - 2021. |
| 3. Nije instalirana govorna veza sa službom za spašavanje | siječanj - 2022. |

ZAKLJUČAK:

Na temelju ocjene rezultata obavljenog pregleda i ispitivanja dizala donosi se zaključak da dizalo

ZADOVOLJAVA

odredbe Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi (čl. 6. st. 5.) i ostale primijenjene propise.

Rezultate ocijenio:

Vinko Vukadinović, dipl.ing.stroj.



Ispitivanje obavio:

Željko Burjan, ing. el.

Važne napomene:

1. Rok za otklanjanje nedostataka računa se od dana pregleda dizala. Istekom roka, ako nedostaci nisu otklonjeni, dizalo automatski ne zadovoljava odredbe Pravilnika. Vlasnik dizala i održavatelj dužni su obavijestiti Zavod o otklonjenim nedostacima i o svim promjenama na dizalu koje su navedene u čl. 5. Pravilnika.
2. Ukoliko se na dizalu obavlja modernizacija/remont/rekonstrukcija navedene nedostatke treba otkloniti bez obzira na zadane rokove, a za nedostatke koje je teško otkloniti, a ne utječu bitno na sigurnost, potrebno je izraditi procjenu rizika.



IZVJEŠĆE

broj: 01-0183-005/19

O OBAVLJENOM PREGLEDU DIZALA

NARUČITELJ:	UPRAVITELJ j.d.o.o. Osijek, Vijenac Gorana Zobundžije 16
LOKACIJA DIZALA:	Osijek, Sjenjak 28
UGRADITELJ:	Rade Končar
VRSTA DIZALA:	osobno električno dizalo
TVORNIČKI BROJ:	40-6560 - D2
IDENTIFIKACIJSKI BROJ:	D-00164
NOSIVOST DIZALA:	450 kg
NAZIVNA BRZINA:	1,0 m/s
VRSTA PREGLEDA:	Redovni
DATUM PREGLEDA:	24.01.2019.
DATUM IZDAVANJA IZVJEŠĆA:	28.01.2019
ODRŽAVATELJ:	KABAL-COMMERCE DIZALA d.o.o.

PRIMJENJENI PROPISI:

- Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi (NN br. 5/19)
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 5/10)
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08 i 33/10)
- Važeće hrvatske norme iz područja dizala

Redovni pregled dizala proveden je prema odredbama članka 6. stavka 6. Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi (NN br. 5/19). Obavljene su slijedeće provjere:

- provjera ispravnog djelovanja opreme za sigurnost i zaštitu
- provjera ispravnosti druge opreme koja bi mogla utjecati na sigurnost
- provjera da li su na dizalu nastale promjene koje mogu utjecati na sigurnost
- provjera da u okolini nisu nastale promjene koje mogu utjecati na sigurnost
- provjera da kod uporabe dizala ne dolazi do promjena koje mogu utjecati na sigurnost
- provjera da se na dizalu nalaze sve oznake i upute za uporabu, održavanje i spašavanje osoba iz dizala
- provjera da li su u knjigu odražavanja dizala upisane sve promjene nastale od posljednjeg redovnog pregleda
- provjera da li su od posljednjeg redovnog pregleda uklonjeni svi nedostaci prema izvješću o obavljenom pregledu

NALAZ:**NEDOSTACI:****ROK ZA OTKLANJANJE:**

- | | |
|---|------------------|
| 1. Nije instalirana govorna veza između kabine i strojarnice (visina dizanja iznad 30 m ili udaljene strojarnice hidrauličnih dizala) | siječanj - 2021. |
| 2. Nije instalirana govorna veza sa službom za spašavanje | siječanj - 2022. |

ZAKLJUČAK:

Na temelju ocjene rezultata obavljenog pregleda i ispitivanja dizala donosi se zaključak da dizalo

ZADOVOLJAVA

odredbe Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi (čl. 6. st. 5.) i ostale primijenjene propise.

Rezultate ocijenio:

Vinko Vukadinović, dipl.ing.stroj.



Ispitivanje obavio:

Željko Burjan, ing. el.

Važne napomene:

1. Rok za otklanjanje nedostataka računa se od dana pregleda dizala. Istekom roka, ako nedostaci nisu otklonjeni, dizalo automatski ne zadovoljava odredbe Pravilnika. Vlasnik dizala i održavatelj dužni su obavijestiti Zavod o otklonjenim nedostacima i o svim promjenama na dizalu koje su navedene u čl. 5. Pravilnika.
2. Ukoliko se na dizalu obavlja modernizacija/remont/rekonstrukcija navedene nedostatke treba otkloniti bez obzira na zadane rokove, a za nedostatke koje je teško otkloniti, a ne utječu bitno na sigurnost, potrebno je izraditi procjenu rizika.



IZVJEŠĆE

broj: 01-0183-006/19

O OBAVLJENOM PREGLEDU DIZALA

NARUČITELJ:	UPRAVITELJ j.d.o.o. Osijek, Vijenac Gorana Zobundžije 16
LOKACIJA DIZALA:	Osijek, Sjenjak 28
UGRADITELJ:	Rade Končar
VRSTA DIZALA:	osobno električno dizalo
TVORNIČKI BROJ:	40-6561 - D3
IDENTIFIKACIJSKI BROJ:	D-00165
NOSIVOST DIZALA:	450 kg
NAZIVNA BRZINA:	1,0 m/s
VRSTA PREGLEDA:	Redovni
DATUM PREGLEDA:	24.01.2019.
DATUM IZDAVANJA IZVJEŠĆA:	28.01.2019
ODRŽAVATELJ:	KABAL-COMMERCE DIZALA d.o.o.

PRIMJENJENI PROPISI:

- Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi (NN br. 5/19)
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 5/10)
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08 i 33/10)
- Važeće hrvatske norme iz područja dizala

Redovni pregled dizala proveden je prema odredbama članka 6. stavka 6. Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi (NN br. 5/19). Obavljene su slijedeće provjere:

- provjera ispravnog djelovanja opreme za sigurnost i zaštitu
- provjera ispravnosti druge opreme koja bi mogla utjecati na sigurnost
- provjera da li su na dizalu nastale promjene koje mogu utjecati na sigurnost
- provjera da u okolini nisu nastale promjene koje mogu utjecati na sigurnost
- provjera da kod uporabe dizala ne dolazi do promjena koje mogu utjecati na sigurnost
- provjera da se na dizalu nalaze sve oznake i upute za uporabu, održavanje i spašavanje osoba iz dizala
- provjera da li su u knjigu odražavanja dizala upisane sve promjene nastale od posljednjeg redovnog pregleda
- provjera da li su od posljednjeg redovnog pregleda uklonjeni svi nedostaci prema izvješću o obavljenom pregledu

NALAZ:**NEDOSTACI:****ROK ZA OTKLANJANJE:**

- | | |
|---|------------------|
| 1. Opruge na užnim zatvaračima su oštećene | siječanj - 2020. |
| 2. Površina poda kabine nije usklađena s nazivnom nosivošću | 24.01.2020. |
| 3. Nije instalirana govorna veza između kabine i strojarnice (visina dizanja iznad 30 m ili udaljene strojarnice hidrauličnih dizala) | siječanj - 2020. |
| 4. Nije instalirana govorna veza sa službom za spašavanje | siječanj - 2022. |

ZAKLJUČAK:

Na temelju ocjene rezultata obavljenog pregleda i ispitivanja dizala donosi se zaključak da dizalo

ZADOVOLJAVA

odredbe Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi (čl. 6. st. 5.) i ostale primijenjene propise.

Rezultate ocijenio:

Vinko Vukadinović, dipl.ing.stroj.



Ispitivanje obavio:

Željko Burjan, ing. el.

Važne napomene:

1. Rok za otklanjanje nedostataka računa se od dana pregleda dizala. Istekom roka, ako nedostaci nisu otklonjeni, dizalo automatski ne zadovoljava odredbe Pravilnika. Vlasnik dizala i održavatelj dužni su obavijestiti Zavod o otklonjenim nedostacima i o svim promjenama na dizalu koje su navedene u čl. 5. Pravilnika.
2. Ukoliko se na dizalu obavlja modernizacija/remont/rekonstrukcija navedene nedostatke treba otkloniti bez obzira na zadane robove, a za nedostatke koje je teško otkloniti, a ne utječu bitno na sigurnost, potrebno je izraditi procjenu rizika.