



# PREGLED DIZALA

Zavod za integralnu kontrolu  
Odjel za preglede dizala

ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o.

10000 ZAGREB, Maksimirska 57a  
tel: (01) 2329-636, tel/fax: (01) 2323-624  
e-mail: zavod@pregled-dizala.hr  
www.pregled-dizala.hr  
MB: 3457869, OIB: 51028550278

## IZVJEŠĆE

broj: 01-0115-003/20

### O OBAVLJENOM PREGLEDU DIZALA

<b>NARUČITELJ:</b>	UPRAVITELJ j.d.o.o. Osijek, Županijska 44
<b>LOKACIJA DIZALA:</b>	Osijek, Sjenjak 28
<b>UGRADITELJ:</b>	Rade Končar
<b>VRSTA DIZALA:</b>	osobno električno dizalo
<b>TVORNIČKI BROJ:</b>	40-6559 - D1
<b>IDENTIFIKACIJSKI BROJ:</b>	D-00163
<b>NOSIVOST DIZALA:</b>	450 kg
<b>NAZIVNA BRZINA:</b>	1,0 m/s
<b>VRSTA PREGLEDA:</b>	Redovni
<b>DATUM PREGLEDA:</b>	14.01.2020.
<b>DATUM IZDAVANJA IZVJEŠĆA:</b>	15.01.2020
<b>ODRŽAVATELJ:</b>	KABAL-COMMERCE DIZALA d.o.o.

#### PRIMJENJENI PROPISI:

- Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi (NN br. 5/19)
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 5/10)
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08 i 33/10)
- Važeće hrvatske norme iz područja dizala

**Redovni pregled dizala proveden je prema odredbama članka 6. stavka 6. Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi (NN br. 5/19). Obavljene su slijedeće provjere:**

- provjera ispravnog djelovanja opreme za sigurnost i zaštitu
- provjera ispravnosti druge opreme koja bi mogla utjecati na sigurnost
- provjera da li su na dizalu nastale promjene koje mogu utjecati na sigurnost
- provjera da u okolini nisu nastale promjene koje mogu utjecati na sigurnost
- provjera da kod uporabe dizala ne dolazi do promjena koje mogu utjecati na sigurnost
- provjera da se na dizalu nalaze sve oznake i upute za uporabu, održavanje i spašavanje osoba iz dizala
- provjera da li su u knjigu odražavanja dizala upisane sve promjene nastale od posljednjeg redovnog pregleda
- provjera da li su od posljednjeg redovnog pregleda uklonjeni svi nedostaci prema izvješću o obavljenom pregledu

**NALAZ:****NEDOSTACI:****ROK ZA OTKLANJANJE:**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Nije ugrađen uređaj za zaštitu od prekoračenja nazivne brzine kabine u smjeru gore   | REKONSTRUKCIJA   |
| 2. Nije instalirana govorna veza između kabine i strojarnice (visina dizanja iznad 30 m ili udaljene strojarnice hidrauličnih dizala) | siječanj - 2021. |
| 3. Nije instalirana govorna veza sa službom za spašavanje   | siječanj - 2022. |

**ZAKLJUČAK:**

Na temelju ocjene rezultata obavljenog pregleda i ispitivanja dizala donosi se zaključak da dizalo

**ZADOVOLJAVA**

odredbe Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi (čl. 6. st. 5.) i ostale primijenjene propise.

Rezultate ocijenio:

Vinko Vukadinović, dipl.ing.stroj.



Ispitivanje obavio:

Željko Burjan, ing. el.

**Važne napomene:**

1. Rok za otklanjanje nedostataka računa se od dana pregleda dizala. Istekom roka, ako nedostaci nisu otklonjeni, dizalo automatski ne zadovoljava odredbe Pravilnika. Vlasnik dizala i održavatelj dužni su obavijestiti Zavod o otklonjenim nedostacima i o svim promjenama na dizalu koje su navedene u čl. 5. Pravilnika.
2. Ukoliko se na dizalu obavlja modernizacija/remont/rekonstrukcija navedene nedostatke treba otkloniti bez obzira na zadane rokove, a za nedostatke koje je teško otkloniti, a ne utječu bitno na sigurnost, potrebno je izraditi procjenu rizika.



# PREGLED DIZALA

Zavod za integralnu kontrolu  
Odjel za preglede dizala

ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o.

10000 ZAGREB, Maksimirska 57a  
tel: (01) 2329-636, tel/fax: (01) 2323-624  
e-mail: zavod@pregled-dizala.hr  
www.pregled-dizala.hr  
MB: 3457869, OIB: 51028550278

## IZVJEŠĆE

broj: 01-0115-004/20

### O OBAVLJENOM PREGLEDU DIZALA

<b>NARUČITELJ:</b>	UPRAVITELJ j.d.o.o. Osijek, Županijska 44
<b>LOKACIJA DIZALA:</b>	Osijek, Sjenjak 28
<b>UGRADITELJ:</b>	Rade Končar
<b>VRSTA DIZALA:</b>	osobno električno dizalo
<b>TVORNIČKI BROJ:</b>	40-6560 - D2
<b>IDENTIFIKACIJSKI BROJ:</b>	D-00164
<b>NOSIVOST DIZALA:</b>	450 kg
<b>NAZIVNA BRZINA:</b>	1,0 m/s
<b>VRSTA PREGLEDA:</b>	Redovni
<b>DATUM PREGLEDA:</b>	14.01.2020.
<b>DATUM IZDAVANJA IZVJEŠĆA:</b>	15.01.2020
<b>ODRŽAVATELJ:</b>	KABAL-COMMERCE DIZALA d.o.o.

### PRIMJENJENI PROPISI:

- Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi (NN br. 5/19)
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 5/10)
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08 i 33/10)
- Važeće hrvatske norme iz područja dizala

**Redovni pregled dizala proveden je prema odredbama članka 6. stavka 6. Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi (NN br. 5/19). Obavljene su slijedeće provjere:**

- provjera ispravnog djelovanja opreme za sigurnost i zaštitu
- provjera ispravnosti druge opreme koja bi mogla utjecati na sigurnost
- provjera da li su na dizalu nastale promjene koje mogu utjecati na sigurnost
- provjera da u okolini nisu nastale promjene koje mogu utjecati na sigurnost
- provjera da kod uporabe dizala ne dolazi do promjena koje mogu utjecati na sigurnost
- provjera da se na dizalu nalaze sve oznake i upute za uporabu, održavanje i spašavanje osoba iz dizala
- provjera da li su u knjigu odražavanja dizala upisane sve promjene nastale od posljednjeg redovnog pregleda
- provjera da li su od posljednjeg redovnog pregleda uklonjeni svi nedostaci prema izvješću o obavljenom pregledu

**NALAZ:****NEDOSTACI:****ROK ZA OTKLANJANJE:**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Nije ugrađen uređaj za zaštitu od prekoračenja nazivne brzine kabine u smjeru gore   | REKONSTRUKCIJA   |
| 2. Nije instalirana govorna veza između kabine i strojarnice (visina dizanja iznad 30 m ili udaljene strojarnice hidrauličnih dizala) | siječanj - 2021. |
| 3. Nije instalirana govorna veza sa službom za spašavanje   | siječanj - 2022. |

**ZAKLJUČAK:**

Na temelju ocjene rezultata obavljenog pregleda i ispitivanja dizala donosi se zaključak da dizalo

**ZADOVOLJAVA**

odredbe Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi (čl. 6. st. 5.) i ostale primijenjene propise.

Rezultate ocijenio:

Vinko Vukadinović, dipl.ing.stroj.



Ispitivanje obavio:

Željko Burjan, ing. el.

**Važne napomene:**

1. Rok za otklanjanje nedostataka računa se od dana pregleda dizala. Istekom roka, ako nedostaci nisu otklonjeni, dizalo automatski ne zadovoljava odredbe Pravilnika. Vlasnik dizala i održavatelj dužni su obavijestiti Zavod o otklonjenim nedostacima i o svim promjenama na dizalu koje su navedene u čl. 5. Pravilnika.
2. Ukoliko se na dizalu obavlja modernizacija/remont/rekonstrukcija navedene nedostatke treba otkloniti bez obzira na zadane rokove, a za nedostatke koje je teško otkloniti, a ne utječu bitno na sigurnost, potrebno je izraditi procjenu rizika.



**PREGLED DIZALA**

Zavod za integralnu kontrolu

Odjel za preglede dizala

ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o.

10000 ZAGREB, Maksimirska 57a

tel: (01) 2329-636, tel/fax: (01) 2323-624

e-mail: zavod@pregled-dizala.hr

www.pregled-dizala.hr

MB: 3457869, OIB: 51028550278

# IZVJEŠĆE

broj: 01-0115-005/20

## O OBAVLJENOM PREGLEDU DIZALA

<b>NARUČITELJ:</b>	UPRAVITELJ j.d.o.o. Osijek, Županijska 44
<b>LOKACIJA DIZALA:</b>	Osijek, Sjenjak 28
<b>UGRADITELJ:</b>	Rade Končar
<b>VRSTA DIZALA:</b>	osobno električno dizalo
<b>TVORNIČKI BROJ:</b>	40-6561 - D3
<b>IDENTIFIKACIJSKI BROJ:</b>	D-00165
<b>NOSIVOST DIZALA:</b>	450 kg
<b>NAZIVNA BRZINA:</b>	1,0 m/s
<b>VRSTA PREGLEDA:</b>	Redovni
<b>DATUM PREGLEDA:</b>	14.01.2020.
<b>DATUM IZDAVANJA IZVJEŠĆA:</b>	15.01.2020
<b>ODRŽAVATELJ:</b>	KABAL-COMMERCE DIZALA d.o.o.

### PRIMJENJENI PROPISI:

- Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi (NN br. 5/19)
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 5/10)
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08 i 33/10)
- Važeće hrvatske norme iz područja dizala

**Redovni pregled dizala proveden je prema odredbama članka 6. stavka 6. Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi (NN br. 5/19). Obavljene su slijedeće provjere:**

- provjera ispravnog djelovanja opreme za sigurnost i zaštitu
- provjera ispravnosti druge opreme koja bi mogla utjecati na sigurnost
- provjera da li su na dizalu nastale promjene koje mogu utjecati na sigurnost
- provjera da u okolini nisu nastale promjene koje mogu utjecati na sigurnost
- provjera da kod uporabe dizala ne dolazi do promjena koje mogu utjecati na sigurnost
- provjera da se na dizalu nalaze sve oznake i upute za uporabu, održavanje i spašavanje osoba iz dizala
- provjera da li su u knjigu odražavanja dizala upisane sve promjene nastale od posljednjeg redovnog pregleda
- provjera da li su od posljednjeg redovnog pregleda uklonjeni svi nedostaci prema izvješću o obavljenom pregledu

**NALAZ:****NEDOSTACI:****ROK ZA OTKLANJANJE:**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Opruge na užnim zatvaračima su oštećene  | siječanj - 2021. |
| 2. Nije ugrađen uređaj za zaštitu od prekoračenja nazivne brzine kabine u smjeru gore   | REKONSTRUKCIJA   |
| 3. Površina poda kabine nije usklađena s nazivnom nosivošću   | 24.01.2021.      |
| 4. Nije instalirana govorna veza između kabine i strojarnice (visina dizanja iznad 30 m ili udaljene strojarnice hidrauličnih dizala) | siječanj - 2021. |
| 5. Nije instalirana govorna veza sa službom za spašavanje   | siječanj - 2022. |

**ZAKLJUČAK:**

Na temelju ocjene rezultata obavljenog pregleda i ispitivanja dizala donosi se zaključak da dizalo

**ZADOVOLJAVA**

odredbe Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi (čl. 6. st. 5.) i ostale primijenjene propise.

Rezultate ocijenio:

Vinko Vukanić, dipl.ing.stroj.



Ispitivanje obavio:

Željko Burjan, ing. el.

**Važne napomene:**

1. Rok za otklanjanje nedostataka računa se od dana pregleda dizala. Istekom roka, ako nedostaci nisu otklonjeni, dizalo automatski ne zadovoljava odredbe Pravilnika. Vlasnik dizala i održavatelj dužni su obavijestiti Zavod o otklonjenim nedostacima i o svim promjenama na dizalu koje su navedene u čl. 5. Pravilnika.
2. Ukoliko se na dizalu obavlja modernizacija/remont/rekonstrukcija navedene nedostatke treba otkloniti bez obzira na zadane rokove, a za nedostatke koje je teško otkloniti, a ne utječu bitno na sigurnost, potrebno je izraditi procjenu rizika.



# PREGLED DIZALA

Zavod za integralnu kontrolu  
Odjel za preglede dizala

ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o.  
10000 ZAGREB, Maksimirska 57a  
tel: (01) 2329-636, tel/fax: (01) 2323-624  
e-mail: zavod@pregled-dizala.hr  
www.pregled-dizala.hr  
MB: 3457869, OIB: 51028550278

## IZVJEŠĆE

broj: 01-0115-003/20

### O OBAVLJENOM PREGLEDU DIZALA

<b>NARUČITELJ:</b>	UPRAVITELJ j.d.o.o. Osijek, Županijska 44
<b>LOKACIJA DIZALA:</b>	Osijek, Sjenjak 28
<b>UGRADITELJ:</b>	Rade Končar
<b>VRSTA DIZALA:</b>	osobno električno dizalo
<b>TVORNIČKI BROJ:</b>	40-6559 - D1
<b>IDENTIFIKACIJSKI BROJ:</b>	D-00163
<b>NOSIVOST DIZALA:</b>	450 kg
<b>NAZIVNA BRZINA:</b>	1,0 m/s
<b>VRSTA PREGLEDA:</b>	Redovni
<b>DATUM PREGLEDA:</b>	14.01.2020.
<b>DATUM IZDAVANJA IZVJEŠĆA:</b>	15.01.2020
<b>ODRŽAVATELJ:</b>	KABAL-COMMERCE DIZALA d.o.o.

#### PRIMJENJENI PROPISI:

- Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi (NN br. 5/19)
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 5/10)
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08 i 33/10)
- Važeće hrvatske norme iz područja dizala

**Redovni pregled dizala proveden je prema odredbama članka 6. stavka 6. Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi (NN br. 5/19). Obavljene su slijedeće provjere:**

- provjera ispravnog djelovanja opreme za sigurnost i zaštitu
- provjera ispravnosti druge opreme koja bi mogla utjecati na sigurnost
- provjera da li su na dizalu nastale promjene koje mogu utjecati na sigurnost
- provjera da u okolini nisu nastale promjene koje mogu utjecati na sigurnost
- provjera da kod uporabe dizala ne dolazi do promjena koje mogu utjecati na sigurnost
- provjera da se na dizalu nalaze sve oznake i upute za uporabu, održavanje i spašavanje osoba iz dizala
- provjera da li su u knjigu odražavanja dizala upisane sve promjene nastale od posljednjeg redovnog pregleda
- provjera da li su od posljednjeg redovnog pregleda uklonjeni svi nedostaci prema izvješću o obavljenom pregledu

**NALAZ:**

**NEDOSTACI:**

**ROK ZA OTKLANJANJE:**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Nije ugrađen uređaj za zaštitu od prekoračenja nazivne brzine kabine u smjeru gore   | REKONSTRUKCIJA   |
| 2. Nije instalirana govorna veza između kabine i strojarnice (visina dizanja iznad 30 m ili udaljene strojarnice hidrauličnih dizala) | siječanj - 2021. |
| 3. Nije instalirana govorna veza sa službom za spašavanje   | siječanj - 2022. |

**ZAKLJUČAK:**


Na temelju ocjene rezultata obavljenog pregleda i ispitivanja dizala donosi se zaključak da dizalo

**ZADOVOLJAVA**

odredbe Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi (čl. 6. st. 5.) i ostale primijenjene propise.

Rezultate ocijenio:

Vinko Vukadinović, dipl.ing.stroj.



Ispitivanje obavio:

Željko Burjan, ing. el.

**Važne napomene:**

1. Rok za otklanjanje nedostataka računa se od dana pregleda dizala. Istekom roka, ako nedostaci nisu otklonjeni, dizalo automatski ne zadovoljava odredbe Pravilnika. Vlasnik dizala i održavatelj dužni su obavijestiti Zavod o otklonjenim nedostacima i o svim promjenama na dizalu koje su navedene u čl. 5. Pravilnika.
2. Ukoliko se na dizalu obavlja modernizacija/remont/rekonstrukcija navedene nedostatke treba otkloniti bez obzira na zadane rokove, a za nedostatke koje je teško otkloniti, a ne utječu bitno na sigurnost, potrebno je izraditi procjenu rizika.





**PREGLED DIZALA**

Zavod za integralnu kontrolu

Odjel za preglede dizala

ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o.

10000 ZAGREB, Maksimirska 57a

tel: (01) 2329-636, tel/fax: (01) 2323-624

e-mail: zavod@pregled-dizala.hr

www.pregled-dizala.hr

MB: 3457869, OIB: 51028550278

# IZVJEŠĆE

broj: 01-0115-004/20

## O OBAVLJENOM PREGLEDU DIZALA

<b>NARUČITELJ:</b>	UPRAVITELJ j.d.o.o. Osijek, Županijska 44
<b>LOKACIJA DIZALA:</b>	Osijek, Sjenjak 28
<b>UGRADITELJ:</b>	Rade Končar
<b>VRSTA DIZALA:</b>	osobno električno dizalo
<b>TVORNIČKI BROJ:</b>	40-6560 - D2
<b>IDENTIFIKACIJSKI BROJ:</b>	D-00164
<b>NOSIVOST DIZALA:</b>	450 kg
<b>NAZIVNA BRZINA:</b>	1,0 m/s
<b>VRSTA PREGLEDA:</b>	Redovni
<b>DATUM PREGLEDA:</b>	14.01.2020.
<b>DATUM IZDAVANJA IZVJEŠĆA:</b>	15.01.2020
<b>ODRŽAVATELJ:</b>	KABAL-COMMERCE DIZALA d.o.o.

### PRIMJENJENI PROPISI:

- Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi (NN br. 5/19)
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 5/10)
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08 i 33/10)
- Važeće hrvatske norme iz područja dizala

**Redovni pregled dizala proveden je prema odredbama članka 6. stavka 6. Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi (NN br. 5/19). Obavljene su slijedeće provjere:**

- provjera ispravnog djelovanja opreme za sigurnost i zaštitu
- provjera ispravnosti druge opreme koja bi mogla utjecati na sigurnost
- provjera da li su na dizalu nastale promjene koje mogu utjecati na sigurnost
- provjera da u okolini nisu nastale promjene koje mogu utjecati na sigurnost
- provjera da kod uporabe dizala ne dolazi do promjena koje mogu utjecati na sigurnost
- provjera da se na dizalu nalaze sve oznake i upute za uporabu, održavanje i spašavanje osoba iz dizala
- provjera da li su u knjigu odražavanja dizala upisane sve promjene nastale od posljednjeg redovnog pregleda
- provjera da li su od posljednjeg redovnog pregleda uklonjeni svi nedostaci prema izvješću o obavljenom pregledu

**NALAZ:**

**NEDOSTACI:**

**ROK ZA OTKLANJANJE:**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Nije ugrađen uređaj za zaštitu od prekoračenja nazivne brzine kabine u smjeru gore   | REKONSTRUKCIJA   |
| 2. Nije instalirana govorna veza između kabine i strojarnice (visina dizanja iznad 30 m ili udaljene strojarnice hidrauličnih dizala) | siječanj - 2021. |
| 3. Nije instalirana govorna veza sa službom za spašavanje   | siječanj - 2022. |

**ZAKLJUČAK:**


Na temelju ocjene rezultata obavljenog pregleda i ispitivanja dizala donosi se zaključak da dizalo

**ZADOVOLJAVA**

odredbe Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi (čl. 6. st. 5.) i ostale primijenjene propise.

Rezultate ocijenio:

Vinko Vukotnović, dipl.ing.stroj.



Ispitivanje obavio:

Željko Burjan, ing. el.

**Važne napomene:**

1. Rok za otklanjanje nedostataka računa se od dana pregleda dizala. Istekom roka, ako nedostaci nisu otklonjeni, dizalo automatski ne zadovoljava odredbe Pravilnika. Vlasnik dizala i održavatelj dužni su obavijestiti Zavod o otklonjenim nedostacima i o svim promjenama na dizalu koje su navedene u čl. 5. Pravilnika.
2. Ukoliko se na dizalu obavlja modernizacija/remont/rekonstrukcija navedene nedostatke treba otkloniti bez obzira na zadane rokove, a za nedostatke koje je teško otkloniti, a ne utječu bitno na sigurnost, potrebno je izraditi procjenu rizika.



# PREGLED DIZALA

Zavod za integralnu kontrolu  
Odjel za preglede dizala

ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o.

10000 ZAGREB, Maksimirska 57a  
tel: (01) 2329-636, tel/fax: (01) 2323-624  
e-mail: zavod@pregled-dizala.hr  
www.pregled-dizala.hr  
MB: 3457869, OIB: 51028550278

## IZVJEŠĆE

broj: 01-0115-005/20

### O OBAVLJENOM PREGLEDU DIZALA

<b>NARUČITELJ:</b>	UPRAVITELJ j.d.o.o. Osijek, Županijska 44
<b>LOKACIJA DIZALA:</b>	Osijek, Sjenjak 28
<b>UGRADITELJ:</b>	Rade Končar
<b>VRSTA DIZALA:</b>	osobno električno dizalo
<b>TVORNIČKI BROJ:</b>	40-6561 - D3
<b>IDENTIFIKACIJSKI BROJ:</b>	D-00165
<b>NOSIVOST DIZALA:</b>	450 kg
<b>NAZIVNA BRZINA:</b>	1,0 m/s
<b>VRSTA PREGLEDA:</b>	Redovni
<b>DATUM PREGLEDA:</b>	14.01.2020.
<b>DATUM IZDAVANJA IZVJEŠĆA:</b>	15.01.2020
<b>ODRŽAVATELJ:</b>	KABAL-COMMERCE DIZALA d.o.o.

#### PRIMJENJENI PROPISI:

- Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi (NN br. 5/19)
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 5/10)
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08 i 33/10)
- Važeće hrvatske norme iz područja dizala

**Redovni pregled dizala proveden je prema odredbama članka 6. stavka 6. Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi (NN br. 5/19). Obavljene su slijedeće provjere:**

- provjera ispravnog djelovanja opreme za sigurnost i zaštitu
- provjera ispravnosti druge opreme koja bi mogla utjecati na sigurnost
- provjera da li su na dizalu nastale promjene koje mogu utjecati na sigurnost
- provjera da u okolini nisu nastale promjene koje mogu utjecati na sigurnost
- provjera da kod uporabe dizala ne dolazi do promjena koje mogu utjecati na sigurnost
- provjera da se na dizalu nalaze sve oznake i upute za uporabu, održavanje i spašavanje osoba iz dizala
- provjera da li su u knjigu odražavanja dizala upisane sve promjene nastale od posljednjeg redovnog pregleda
- provjera da li su od posljednjeg redovnog pregleda uklonjeni svi nedostaci prema izvješću o obavljenom pregledu

**NALAZ:****NEDOSTACI:****ROK ZA OTKLANJANJE:**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Opruge na užnim zatvaračima su oštećene  | siječanj - 2021. |
| 2. Nije ugrađen uređaj za zaštitu od prekoračenja nazivne brzine kabine u smjeru gore   | REKONSTRUKCIJA   |
| 3. Površina poda kabine nije usklađena s nazivnom nosivošću   | 24.01.2021.      |
| 4. Nije instalirana govorna veza između kabine i strojarnice (visina dizanja iznad 30 m ili udaljene strojarnice hidrauličnih dizala) | siječanj - 2021. |
| 5. Nije instalirana govorna veza sa službom za spašavanje   | siječanj - 2022. |

**ZAKLJUČAK:**


Na temelju ocjene rezultata obavljenog pregleda i ispitivanja dizala donosi se zaključak da dizalo

**ZADOVOLJAVA**

odredbe Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi (čl. 6. st. 5.) i ostale primijenjene propise.

Rezultate ocijenio:

Vinko Vukadinović, dipl.ing.stroj.



Ispitivanje obavio:

Željko Burjan, ing. el.

**Važne napomene:**

1. Rok za otklanjanje nedostataka računa se od dana pregleda dizala. Istekom roka, ako nedostaci nisu otklonjeni, dizalo automatski ne zadovoljava odredbe Pravilnika. Vlasnik dizala i održavatelj dužni su obavijestiti Zavod o otklonjenim nedostacima i o svim promjenama na dizalu koje su navedene u čl. 5. Pravilnika.
2. Ukoliko se na dizalu obavlja modernizacija/remont/rekonstrukcija navedene nedostatke treba otkloniti bez obzira na zadane rokove, a za nedostatke koje je teško otkloniti, a ne utječu bitno na sigurnost, potrebno je izraditi procjenu rizika.